# 皮带更换方法

### ■皮带更换方法 ~头部驱动~



・
う
适用型式: SVKA・SVKB

#### STEP3

旋松张力调节螺丝,将其整个取下。相反一侧也同样 旋松螺丝并取下。



STEP6

紧固张力调节螺丝(两侧2处)至步骤1中做好的标记位置,调节张紧度。此时,请在确认带轮固定座和铝合 金型材平行的同时进行作业。



■皮带跑偏调整方法 ~头部驱动~

### STEP1

在皮带向一侧跑偏的状态下运行输送机。利用皮带偏 向的那一侧的张力调节螺丝调整跑偏。 请注意避免皮带侧面接触。



请做上标记,以便了解张紧度。相反一侧也同样做上



#### STEP4

将两侧的带轮固定座靠向主体侧。



将用于固定带轮固定座的4个螺丝完全拧紧。将相反 一侧的4个螺丝同样完全拧紧后即告完毕。



### STEP2

旋松张力调节螺丝上的固定螺帽,逐步紧固张力调节 螺丝。过度拧紧将会偏向相反方向,这种情况下请旋

・
う
适用型式: CVGA・CVGB・SVKA・SVKB(照片是CVGA)



### STEP3

⑦皮带在使用过程中会伸长,因此,

STEP2


STEP5

确认皮带的传送方向,换装皮带。


稍稍旋松用于固定带轮固定座的4个螺丝。(如果完全

旋松, 带轮将会掉落。请予注意。)相反一侧也同样旋

接下来, 纠正跑偏, 使之呈平行状态。重新紧固松开 的螺帽即告完毕。调整后,直接短暂运行输送机,使 皮带动作稳定。



### ■皮带更换方法 ~中间驱动~



\*皮带的传送方向是指定的。调换皮带时,请注意皮带背面的箭头和传

・
う
适用型式: SVKN・SVKR

#### STEP3

拆下2个张力调节螺栓,抽出张力调节滚轮。



### STEP6

更换皮带后,从上方盖上侧面板。此时,请确认2根 滚轮轴已进入侧面板的孔中,安装侧面板。



■皮带跑偏调整方法 ~中间驱动~

在皮带向一侧跑偏的状态下运行输送机。利用皮带偏向的那一侧的张力调节螺丝调整跑偏。 **③**请注意避免皮带侧面接触。




将侧面板的MiSUMi标识朝下放置,拆下6个螺丝,然





请做上标记,以便了解张紧度。



旋松侧面板的8个螺栓后,笔直抬起侧面板将其拆下。(内部的带轮可能会倒下,请予注意)



### STEP7

插入张力调节滚轮, 使2根张力调节螺栓复位到步骤2中 做好的标记位置。此时,请注意避免皮带偏向一侧。



SVKN·SVKB时无STEP3。

旋松中间驱动部的张力调节螺丝上的固定螺帽,逐步 紧固张力调节螺丝。过度拧紧将会偏向相反方向,这 种情况下请旋松螺丝。



## STEP2

朝上拔出皮带,确认皮带传送方向,将其更换为新



### STEP8

将配线穿入配线孔中后,沿箭头方向安装外罩,紧固



#### STEP3

接着,利用带轮固定座的张力调节螺丝,和刚才一样进行调整。然后,确认跑偏已纠正,呈平行状态。重 新紧固松动的螺帽即告完毕。





17コンベヤ