


一軸アクチュエータ LX30 モータアタッチメント/アタッチメント取付治具
单轴驱动器 LX30 马达附件/附件安装夹具



一軸アクチュエータ LX30 センサセット品(追加加工)
单轴驱动器 LX30 传感器组件产品(追加加工)

■马达附件尺寸图



注：带 * 符号的部分表示附件伸出滑轨部，请注意。

■接近传感器型 (SUNX制造) 组件规格

LX型式	⑥Code (□为传感器数量) * 传感器为3个以下	传感器种类、数量		传感器滑轨部		传感器部 (* 数量是指附带1个传感器的情况)		发讯块							
		GX-F12A (接近时on)	GX-F12B (分开时on)	滑轨 (1个)	安装螺丝 (螺距+1个)	传感器安装螺丝 (1个)	安装螺帽 (1个)	发讯块 (1个)	发讯块 安装螺丝						
LX30□□-B□	XA□	□个	—	SENC3□H	SCB3-5	CBSST3-8	LBNR3	专用	平头小螺丝 M2.6-4(1个)						
	XB□	—	□个												
LX30□□-S□	XAS□	□个	—	SENA3□H	SCB3-6					SCB3-6 (2个)					
	XBS□	—	□个												
LX30□□C-B□	FA□	□个	—						SENC3□H		SCB3-5	平头小螺丝 M2.6-4(1个)			
	FB□	—	□个												
LX30□□C-S□	FAS□	□个	—							SENA3□H			SCB3-6	SCB3-6 (2个)	
	FBS□	—	□个												
LX30□□-B□	XW1	1个	1个					SENC3□H				SCB3-5			平头小螺丝 M2.6-4(1个)
	XW2	2个	2个												
LX30□□-S□	XW3	2个	1个	SENA3□H	SCB3-6									SCB3-6 (2个)	
	XWS1	1个	1个												
LX30□□-S□	XWS2	1个	2个						SENC3□H		SCB3-5				平头小螺丝 M2.6-4(1个)
	XWS3	2个	1个												
LX30□□C-B□	FW1	1个	1个							SENA3□H			SCB3-6	SCB3-6 (2个)	
	FW2	1个	2个												
LX30□□C-S□	FW3	2个	1个					SENC3□H				SCB3-5			平头小螺丝 M2.6-4(1个)
	FWS1	1个	1个												
LX30□□C-S□	FWS2	1个	2个	SENA3□H	SCB3-6	SCB3-6 (2个)									
	FWS3	2个	1个												

■光传感器型 (SUNX制造) 组件规格

LX型式	⑥ Code (□为数量) * 传感器为3个以下	光传感器	传感器滑轨部		传感器部 (* 数量是指附带1个传感器的情况)				发讯块	
			滑轨 (1个)	安装螺丝 (螺距+1个)	传感器 支架	支架 安装螺丝 螺帽	传感器 安装螺丝	传感器 安装垫圈	发讯块 (1个)	发讯块 安装螺丝
LX30□□-B□	SP□	PM-L25	SENC3□H	SCB3-5	专用	SCB3-5 (2个) LBNR3 (2个)	SCB3-6 (2个)	M3小型圆形平垫圈	专用	平头小螺丝 M2.6-4(1个)
LX30□□-S□	SPS□		SENA3□H	SCB3-6						SCB3-6 (2个)
LX30□□C-B□	MP□		SENA3□H	SCB3-6						SCB3-6 (2个)
LX30□□C-S□	MPS□		SENA3□H	SCB3-6						SCB3-6 (2个)

■光传感器型 (OMRON制造) 组件规格

LX型式	⑥ Code (□为数量) * 传感器为3个以下	光传感器	传感器滑轨部		传感器部 (* 数量是指附带1个传感器的情况)				发讯块	
			滑轨 (1个)	安装螺丝 (螺距+1个)	传感器 支架	支架 安装螺丝 螺帽	传感器 安装螺丝	传感器 安装垫圈	发讯块 (1个)	发讯块 安装螺丝
LX30□□-B□	OP□	EE-SX561-R.1M (1米长)	SENC3□H	SCB3-5	专用	SCB3-5 (2个) LBNR3 (2个)	SCB3-6 (2个)	M3小型圆形平垫圈 (2个)	专用	平头小螺丝 M2.6-4(1个)
LX30□□-S□	OPS□		SENA3□H	SCB3-6						SCB3-6 (2个)
LX30□□C-B□	EP□		SENA3□H	SCB3-6						SCB3-6 (2个)
LX30□□C-S□	EPS□		SENA3□H	SCB3-6						SCB3-6 (2个)

* 传感器为NPN型。



Order 订货范例

型式 — D

JIGLX30 — 30

■马达附件安装夹具 JIGLX30

■马达安装范例

Delivery 交货期

5 天 发货

● 上海・广州发货

● 遇特殊期间交期有变更，详情请见 P.9。

数量分类

标准订购	特殊订购
数量 1~5	数量 6~
交货期 通常	交货期 另行报价

● 超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9

Alterations 追加加工

① 型式 — LX3010 — LX3005


② 滑块数 — B1 — S1

③ 马达附件 — A3040 — A3040


④ 滑轨全长 (L) — 450 — 450

⑤ (Code) — XW1 — SPS3

■接近传感器型安装图 SUNX制造



■光传感器型安装图 SUNX制造/OMRON制造



■请注意

- 传感器组件和LX驱动器一起同捆发送。请客户自行安装。
- 开封后，请立即检查随附零件。精细零件数量较多，可能会遗失。
- 请确保周围安全后再开机使用。

● 关于客户使用的传感器规格，请参阅各公司的主页等。