

请按照选型步骤①~⑦选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例
型式 (①Type · ②D) — ③Y — ④F — ⑤G — ⑥N — ⑦MA
FXDB8 — 15 — F25 — G5 — MA4
PFXNCB10 — 27 — F10 — G5 — N10 — MA5

■标准型


标准加工品



CAD 2D 3D
RoHS 10

Type	M 相当材质	S 表面处理
螺纹长度固定型 FXCB PFXCB SFXCB	FXNCB PFXNCB SFXNCB	S45C 四氧化三铁保护膜 无电解镀镍 —

④ 如对防锈有要求，请优先选择无电解镀镍表面处理或SUS304材质产品。
表面处理和防锈方法请参考P.2906~2908。



⑦ MA及Y・F的尺寸请参阅表1后指定。⑧ 有些尺寸可能带中心孔。

型式	①Type	②Dg6	③Y	④F	⑤G	⑥N	⑦MA (粗牙螺纹) 选择	Dg6	M (粗牙螺纹)	H	W
螺纹长度固定型 FXCB PFXCB SFXCB	6	-0.004 -0.012	2~60	5~100	5~10	6~12	3	6	M 6	10	8
	8	-0.005 -0.014				8~16	4	8	M 8	12	10
	10	-0.006 -0.017				10~20	4 5 6	10	M10	15	13
螺纹长度指定型 FXNCB PFXNCB SFXNCB	12	-0.006 -0.017		10~120	5~15	12~24	5 6 8	12	M12	17	14
	15	-0.006 -0.017				6 8 10	6 8 10	12	M12	20	17

⑦ 仅螺纹长度指定型可指定N。

■台阶型


标准加工品



CAD 2D 3D
RoHS 10

Type	M 相当材质	S 表面处理
FXDB PFXDB SFXDB	S45C SUS304	四氧化三铁保护膜 无电解镀镍 —

④ 如对防锈有要求，请优先选择无电解镀镍表面处理或SUS304材质产品。
表面处理和防锈方法请参考P.2906~2908。



⑦ MA及Y・F的尺寸请参阅表1后指定。⑧ 有些尺寸可能带中心孔。

型式	①Type	②Dg6	③Y	④F	⑤G	⑦MA (粗牙螺纹) 选择	Dg6	M (粗牙螺纹)	V	H	W
FXDB PFXDB SFXDB	6	-0.004 -0.012	7~60	5~100	5~10	3	6	M 6	8	10	8
	8	-0.005 -0.014				4	8	M 8	10	12	10
	10	-0.006 -0.017				4 5 6	10	M10	13	15	13
	12	-0.006 -0.017		10~100	5~15	5 6 8	12	M12	15	17	14
	15	-0.006 -0.017				6 8 10	12	M12	18	20	17

⑦ W<V时，两平面宽度W将扩展到直径V的部位。

■六角型


标准加工品



CAD 2D 3D
RoHS 10

Type	M 相当材质	S 表面处理
LXCB PLXCB SLXCB	S45C SUS304	四氧化三铁保护膜 无电解镀镍 —

④ 如对防锈有要求，请优先选择无电解镀镍表面处理或SUS304材质产品。
表面处理和防锈方法请参考P.2906~2908。



⑦ MA及Y・F的尺寸请参阅表1后指定。

型式	①Type	②Dg6	③Y	④F	⑤G	⑦MA (粗牙螺纹) 选择	Dg6	M (粗牙螺纹)	B	(C)
LXCB PLXCB SLXCB	6	-0.004 -0.012	2~60	5~100	5~10	3	6	M 6	8	9.2
	8	-0.005 -0.014				4	8	M 8	10	11.5
	10	-0.006 -0.017				4 5 6	10	M10	13	15
	12	-0.006 -0.017		10~100	5~15	5 6 8	12	M12	14	16.2
	15	-0.006 -0.017				6 8 10	12	M12	17	19.6

表1	
MA	Y+F
M 3	$Y+F \geq 11.5$
M 4	$Y+F \geq 14.0$
M 5	$Y+F \geq 16.2$
M 6	$Y+F \geq 18.5$
M 8	$Y+F \geq 23.5$
M10	$Y+F \geq 28.5$



Delivery 交货期

3 天 发货

明日 出货

P.11


⑦ 上海・广州发货

数量分类	标准订购	特殊订购
数 量	小单 1~20 大单 21~100	大单 101~
交货期	通常 +5天	另行报价

⑦ 超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。P.9



Example 使用范例



FXCB P.641